

ЗМІСТ

<i>Антонюк А. С., Романченко О. Д.</i> Архітектурно-конструкційні рішення щодо забезпечення стійкості Підпірної стіни Верхньої лаври	5
<i>Бойко І. П., Буряк В. І., Міщенко О. Г., Новіков К. Г., Сахаров В. О.</i> Сучасні методи збереження пам'яток історії й прилеглих територій	13
<i>Дьомін М. М., Прусов Д. Е.</i> Оцінка ризиків перетворення міських територій в історичних ареалах зі складними інженерно-геологічними умовами	19
<i>Івашко О. Д.</i> Обґрунтування проектних пропозицій щодо ревіталізації колишнього пивоварного заводу Ріхерта з урахуванням специфіки ґрунтів на ділянці	26
<i>Кюідер Р.</i> Обґрунтування специфіки формотворення мечетей Алжиру сейсмічними умовами країни	39
<i>Kuśnierz-Krupa D., Kobylarczyk Ju., Krupa M.</i> Extension of a historical object versus geological conditions of the area on the example of the former «Sokół» building in Nowy Targ	52
<i>Лісеній О. М., Мар'єнков М. Г., Калюх Ю. І., Червинський О. Я.</i> Науково-технічний супровід проекту реставрації будівлі Старої біржі в м. Одеса	59
<i>Матвєєв І. В., Моїсєєнко В. М., Анкянець Н. Ю., Бень О. В., Соболь Ю. О.</i> Причини деформування та захист і збереження пам'ятки архітектури національного значення ХІ ст. Іллінської церкви в м. Чернігів. Досвід експлуатації об'єктів на схилах	66
<i>Молочкова Н. М., Ніщук Л. О.</i> Збереження пам'яток ансамблю Софійського собору в умовах негативного впливу внаслідок проведення масових заходів	73
<i>Орленко М. І.</i> Проблеми і методи реставрації пам'яток архітектури, історії і культури в складних інженерно-геологічних умовах. Досвід корпорації «Укрреставрація»	79
<i>Paprzyska K.</i> Inkan historical architecture in the negative natural environmental impacts	102

<i>Парахненко І. С., Цурик С. А.</i> Сучасні підходи та досвід моніторингу технічного стану об'єктів історичної та культурної спадщини	109
<i>Суханов В. Г., Шелюгин А. И.</i> Актуальные вопросы сохранения аутентичности реставрируемых объектов – памятников архитектуры в условиях г. Одесса	113
<i>Терновий В. І., Молодід О. С., Іщук О. С.</i> Надання санаційних властивостей реставраційній цем'янковій штукатурці компонентним складом	117
<i>Терновий В. І., Іщук О. С., Власков В. Б.</i> Підсилення фундаментів Онуфріївської башти Києво-Печерської лаври	122
<i>Харлан О. В.</i> Відновлені об'єкти фортифікацій Новобогородицької фортеці в м. Дніпро як основа концепції регенерації у визначенні основних розпланувальних вузлів для створення туристичної інфраструктури та принципів їх вирішення	126
<i>Черевко І. А.</i> Важливість детального вивчення інженерно-геологічних умов для прийняття виважених рішень під час реставрації об'єктів культурної спадщини на прикладі пам'яток архітектури Нижньої лаври	137
Список скорочень	151
Відомості про авторів	152